


山手・京浜東北線 神田・秋葉原間電化柱による線路支障 前後の状況

【神田・秋葉原間(1k700m付近)】


3/24以前



・本5号～副5-1号間のビームは3/15夜に撤去

4/10夜


副5-1号柱及び副6-1号柱の傾斜を確認



- ・副5-1号柱及び副6-1号柱に傾斜を確認(列車運行には支障なし)
- ・4/13夜に副6-1号の支線移し替えを計画


3/25夜

本6号～副6-1号間のビーム撤去



・状態の変化は特に認められず。

4/12事象発生時



- ・副6-1号柱が倒れて電柱基礎が山手線内回、外回を支障。
- ・副5-1号柱が傾斜、山手線外回の架線が垂下。